


WHOOSNAP SRL VIA MARSALA, 29 H/I 00185 - ROMA - RM C.F.: 13259711003 - P. IVA: 13259711003 Telefono: +39 06 62277685 Email: INCARICHI@INSOORE.COM PEC: INSOORE@LEGALMAIL.COM				Perizia n° 75777-26		Relazione a favore di GENERALI ITALIA S.P.A.				Ramo sinistro RISCONTRO CON	
Assicurato STELI SOAP				Controparte CARLONE GIULIANO		Impresa controparte 005-GENERALI ITALIA					
Esercizio 2026		Sinistro n° IR92026000040052				Codice/Agenzia IR9		Data sinistro 01/07/2026			
Cod. perito		Cod. liquidatore		Polizza n° 326914285				Il danneggiato riferisce che recupera Iva Non accertato			
Data incarico 27/07/2026		Data primo rilievo 11/08/2026		Località ROMA		C/o CTP		Riparazioni DA INIZIARE		N° foto 34	
Da certificato di proprietà : intestatario - indirizzo - telefono - professione - email STELI SOAP - VIA CAGLI 88, 00156 - ROMA (RM)						Cod.Fisc:18169471002 Nato il:00/00/0000 a ROMA					
Locatario/Comproprietario: indirizzo - telefono - professione										Già Targa	
Veicolo: marca - modello - versione CITROEN C3 1.1 IDEAL						Targa EG234BS		Telaio VF7SCHFV0BA502925		Prima Immatricolazione 31/01/2011	
Stato d'uso BUONO		km 232535		Pneumatici 50 %		Colore NERO		Vernice DOPPIO STRATO		Coerenza danno NO	
Allestimento/Dotazione						Ultima revisione 28/01/2026		Ubicazione danno 			
Codice omologazione		PER VEICOLI INDUSTRIALI		Portata		Tara		Passo		Posti	
Valore commerciale (C) 3400,00 €		Valore relitto 0,00 €		Valore per differenza 0,00 €		Spese accessorie 0,00 €		€			
CR				Voci di danno				SR		LA	
				Diff		Tempo		Diff		Tempo	
								VE		ME	
										D.M. S.C.	
										*	
										Costo ricambi (iva esclusa)	
In relazione all'incarico conferito si comunica che in data 11/08/2026 è stato ispezionato il veicolo avente targa EG234BS oggetto di analisi. ----- In considerazione della dinamica denunciata "retromarcia", si va ad esaminare la parte posteriore del veicolo che non presenta danneggiamenti evidenti o tracce d'urto. Si rilevano degli esiti da contatto tra cm 69 e cm 72 partendo dal suolo. ----- Si esprime parere negativo per assenza di danni, impronta d'urto e altezze con i danni alla parte anteriore con interessamento del paraurti a circa cm 56/68 del veicolo targato FW517HN rilevabili dalle foto allegate.											
Riparatore - (Part.IVA: IBAN:				Totale tempi 0		SR 0		LA 0		VE 0	
				Legale				ME 0		Totale Ricambi lordo degrado 0,00 €	
										Detrazioni-sconti-degradi €	
Supplemento doppio strato 15 %		Supplemento finitura max 3 h 10 %		Tempo aggiunto verniciatura 1,60 ore		Totale tempi supplementari 0,00 ore		Totale tempi VE 0,00 ore		Totale ricambi netto degrado 0,00 €	
Valore assicurato (A) 0,00 €		Valore a nuovo (N) 0,00 €		Ricambi 0,00 €		IMPONIBILE 0,00		IVA 0,00		TOTALE 0,00	
Insufficienza assicurativa % (C-A)/Cx100 =		Coefficiente riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale di consumo ore 0,00		15,00 h/€		0,00 €		0,00 €	
Totale imponibile		0,00 €		Mano d'opera carrozzeria ore 0,00		30,00 €/h		0,00 €		0,00 €	
Degrado		0,00 %		Mano d'opera meccanica ore 0,00		30,00 €/h		0,00 €		0,00 €	
Insufficienza assicurativa		0,00 %		Nolo dime e/o varie		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totale (imponibile)		0,00 €		Smaltimento rifiuti		1,20 %		0,00 €		0,00 €	
Totale (Iva compresa)		0,00 €		TOTALE STIMA		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Franchigia-scoperto min e max %				0,00 €		Importo richiesto 0,00 €		Importo concordato 0,00 €		Fermo tecnico 0,00	
Indennizzo contrattuale				0,00 €		Osservazioni					
Spese accessorie				0,00 €							
Importo lesioni				0,00 €							
TOTALE INDENNIZZO				0,00 €							
Software House Ardesia Web Solution		Software  ServiGo		Versione listino ricambi		Data consegna		Firma Annarita Mezzani		Ruolo n° P000006529	
										Foglio n° 1,00	