


WHOOSNAP SRL VIA MARSALA, 29 H/I 00185 - ROMA - RM C.F.: 13259711003 - P. IVA: 13259711003 Telefono: +39 06 62277685 Email: INCARICHI@INSOORE.COM PEC: INSOORE@LEGALMAIL.COM				Perizia n° 72369-26		Relazione a favore di GENERTEL				Ramo sinistro RISCONTRO ASS	
Assicurato DE PAOLI STEFANIA				Controparte CIBATI LAURA		Impresa controparte 247-GENERTEL					
Esercizio 2026		Sinistro n° G012026000003120				Codice/Agenzia G01		Data sinistro 26/06/2026			
Cod. perito		Cod. liquidatore		Polizza n° 101819412				Il danneggiato riferisce che recupera Iva Non accertato			
Data incarico 21/07/2026		Data primo rilievo 31/07/2026		Località ROMA		C/o ASS		Riparazioni DA INIZIARE		N° foto 18	
Da certificato di proprietà: intestatario - indirizzo - telefono - professione - email DE PAOLI STEFANIA - VIA MARIA MELATO, 26, 00139 - ROMA (RM) +393296232532						Cod.Fisc.:DPLSFN67P59H501L Nato il:19/09/1967 a ROMA					
Locatario/Comproprietario: indirizzo - telefono - professione										Già Targa	
Veicolo: marca - modello - versione OPEL MOKKA 1.4 TURBO GPL TECH 140CV 4X2 EGO						Targa EW168NA		Telaio W0LJC7EZ0EB779728		Prima Immatricolazione 13/10/2014	
Stato d'uso DISCRETO		km 189765		Pneumatici 50 %		Colore BIANCO		Vernice DOPPIO STRATO		Coerenza danno DA VERIFICARE	
All'estimazione/Dotazione						Ultima revisione		Ubicazione danno 			
Codice omologazione		PER VEICOLI INDUSTRIALI		Portata		Tara		Passo		Posti	
Valore commerciale (C) 1,00 €		Valore relitto 0,00 €		Valore per differenza 0,00 €		Spese accessorie 0,00 €		€			
CR				Voci di danno				SR		LA	
				Diff		Tempo		Diff		Tempo	
----- DESCRIZIONE DEI DANNI ----- In relazione all'incarico conferito si comunica che in data 31/07/2026 è stato possibile visionare il veicolo avente targa EW168NA, sul quale si esaminava la parte post. sx. indicato come punto d'urto in denuncia e dove si rilevano delle abrasioni a carico del paraurti inf. e il parziale distacco del paraurti lat. sx. ----- ORIGINE DEL DANNO - NESSO CAUSALE ----- Ad oggi lo scrivente non può esprimere pareri sulla compatibilità dei danni in quanto non in possesso di documentazione fotografica raffigurante i danneggiamenti riportati dal veicolo di controparte.											
Riparatore - (Part.IVA: IBAN:				Totale tempi		SR 0		LA 0		VE 0	
				Legale						ME 0	
										Totale Ricambi lordo degrado 0,00 €	
										Detrazioni-sconti-degradi €	
Supplemento doppio strato 15 %		Supplemento finitura max 3 h 0,00 ore		Tempo aggiunto verniciatura 1,60 ore		Totale tempi supplementari 0,00 ore		Totale tempi VE 0,00 ore		Totale ricambi netto degrado 0,00 €	
Valore assicurato (A) 0,00 €		Valore a nuovo (N) 0,00 €		Ricambi 0,00 €		IMPONIBILE 0,00 €		IVA 0,00 €		TOTALE 0,00 €	
Insufficienza assicurativa % (C-A)/Cx100 =		Coefficiente riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale di consumo ore 0,00		15,00 h/€		0,00 €		0,00 €	
Totale imponibile		0,00 €		Mano d'opera carrozzeria ore 0,00		30,00 €/h		0,00 €		0,00 €	
Degrado		0,00 %		Mano d'opera meccanica ore 0,00		30,00 €/h		0,00 €		0,00 €	
Insufficienza assicurativa		0,00 %		Nolo dime e/o varie		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Totale (imponibile)		0,00 €		Smaltimento rifiuti		1,20 %		0,00 €		0,00 €	
Totale (Iva compresa)		0,00 €		TOTALE STIMA		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Franchigia-scoperto min e max		%		Importo richiesto 0,00 €		Importo concordato 0,00 €		0,00 €		Fermo tecnico 0,00	
Indennizzo contrattuale		0,00 €		Osservazioni							
Spese accessorie		0,00 €									
Importo lesioni		0,00 €									
TOTALE INDENNIZZO		0,00 €									
Software House Ardesia Web Solution		Software  ServiGo		Versione listino ricambi		Data consegna		Firma Michele La Longa		Ruolo n° P000009321	
										Foglio n° 1,00	