


WHOOSNAP SRL VIA MARSALA, 29 H/I 00185 - ROMA - RM C.F.: 13259711003 - P. IVA: 13259711003 Telefono: +39 06 62277685 Email: INCARICHI@INSOORE.COM PEC: INSOORE@LEGALMAIL.COM				Perizia n° 79300-26		Relazione a favore di GENERALI ITALIA S.P.A.				Ramo sinistro CARD MONO FIR																																																																																											
Assicurato VOLKSWAGEN LEASING GMBH				Controparte OREJUELA ILEANA		Impresa controparte 038-VITTORIA ASSICURAZIONI																																																																																															
Esercizio 2026		Sinistro n° U072026000028469				Codice/Agenzia U07		Data sinistro 09/07/2026																																																																																													
Cod. perito		Cod. liquidatore		Polizza n° 028305473				Il danneggiato riferisce che recupera Iva Si																																																																																													
Data incarico 17/08/2026		Data primo rilievo 25/08/2026		Località ABBIATEGRASSO		C/o VAR		Riparazioni DA INIZIARE		N° foto 14																																																																																											
Da certificato di proprietà: intestatario - indirizzo - telefono - professione - email VOLKSWAGEN LEASING GMBH - VIA ALTO ADIGE 30, 38121 - TRENTO (TN)										Cod.Fisc.:12549080153 Nato il: a																																																																																											
Locatario/Comproprietario: indirizzo - telefono - professione										Già Targa																																																																																											
Veicolo: marca - modello - versione AUDI Q8 SUV 60 TFSI E QUATTRO TIPTRONIC S LINE PLUS						Targa GY980NL		Telaio WAUZZZF15SD026443		Prima Immatricolazione 25/02/2025																																																																																											
Stato d'uso BUONO		km 43120		Pneumatici 50 %		Colore NERO		Vernice DOPPIO STRATO		Coerenza danno SI																																																																																											
Allestimento/Dotazione						Ultima revisione		Ubicazione danno 																																																																																													
Codice omologazione		PER VEICOLI INDUSTRIALI		Portata		Tara		Passo		Posti																																																																																											
Valore commerciale (C) 65250,00 €		Valore relitto 0,00 €		Valore per differenza 0,00 €		Spese accessorie 0,00 €		€																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CR</th> <th rowspan="2">Voci di danno</th> <th colspan="2">SR</th> <th colspan="2">LA</th> <th colspan="2">VE</th> <th rowspan="2">ME</th> <th rowspan="2">D.M. S.C.</th> <th rowspan="2">*</th> <th rowspan="2">Costo ricambi (iva esclusa)</th> </tr> <tr> <th>Diff</th> <th>Tempo</th> <th>Diff</th> <th>Tempo</th> <th>Diff</th> <th>Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4M8807791E3HK</td> <td>MODANATURA LAT. PARAURTI POST. SX</td> <td>S</td> <td>0.10</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S10</td> <td></td> <td>81,63</td> </tr> <tr> <td>4M8807067GGRU</td> <td>PARAURTI POST. PARTE INF.</td> <td>M</td> <td>0.40</td> <td>M</td> <td></td> <td>M</td> <td>1.20</td> <td></td> <td>S0</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4M8807511BGRU</td> <td>PARAURTI POST. PARTE SUP.</td> <td>G</td> <td>1.40</td> <td>G</td> <td></td> <td>G</td> <td>3.80</td> <td></td> <td>S0</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4M8853817EGRU</td> <td>MODANATURA POST. ARCO PASSARUOTA POST. S</td> <td>L</td> <td>0.20</td> <td>L</td> <td></td> <td>L</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>S0</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DETRAZIONI PER ELEMENTI CUMULATIVI</td> <td>S</td> <td>-0.10</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S0</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> ***** Danni ubicati nella parte posteriore sx del vhl, coerenti con la dinamica descritta in denuncia. Eventuali danni occulti da verificare. Si restituisce il presente incarico per i Vs opportuni seguiti di competenza e si resta a disposizione per ulteriori attività a maggiore documentazione fornita. </td> </tr> </tbody> </table>												CR	Voci di danno	SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	*	Costo ricambi (iva esclusa)	Diff	Tempo	Diff	Tempo	Diff	Tempo	4M8807791E3HK	MODANATURA LAT. PARAURTI POST. SX	S	0.10	S		S			S10		81,63	4M8807067GGRU	PARAURTI POST. PARTE INF.	M	0.40	M		M	1.20		S0		0,00	4M8807511BGRU	PARAURTI POST. PARTE SUP.	G	1.40	G		G	3.80		S0		0,00	4M8853817EGRU	MODANATURA POST. ARCO PASSARUOTA POST. S	L	0.20	L		L	1.00		S0		0,00		DETRAZIONI PER ELEMENTI CUMULATIVI	S	-0.10	S		S			S0		0,00	***** Danni ubicati nella parte posteriore sx del vhl, coerenti con la dinamica descritta in denuncia. Eventuali danni occulti da verificare. Si restituisce il presente incarico per i Vs opportuni seguiti di competenza e si resta a disposizione per ulteriori attività a maggiore documentazione fornita.											
CR	Voci di danno	SR		LA		VE		ME	D.M. S.C.	*	Costo ricambi (iva esclusa)																																																																																										
		Diff	Tempo	Diff	Tempo	Diff	Tempo																																																																																														
4M8807791E3HK	MODANATURA LAT. PARAURTI POST. SX	S	0.10	S		S			S10		81,63																																																																																										
4M8807067GGRU	PARAURTI POST. PARTE INF.	M	0.40	M		M	1.20		S0		0,00																																																																																										
4M8807511BGRU	PARAURTI POST. PARTE SUP.	G	1.40	G		G	3.80		S0		0,00																																																																																										
4M8853817EGRU	MODANATURA POST. ARCO PASSARUOTA POST. S	L	0.20	L		L	1.00		S0		0,00																																																																																										
	DETRAZIONI PER ELEMENTI CUMULATIVI	S	-0.10	S		S			S0		0,00																																																																																										
***** Danni ubicati nella parte posteriore sx del vhl, coerenti con la dinamica descritta in denuncia. Eventuali danni occulti da verificare. Si restituisce il presente incarico per i Vs opportuni seguiti di competenza e si resta a disposizione per ulteriori attività a maggiore documentazione fornita.																																																																																																					
Riparatore - () Part.IVA: IBAN:				Totale tempi 2		LA 0		VE 6		ME 0																																																																																											
Legale				Totale Ricambi lordo degrado 81,63 €		Detrazioni-sconti-degradi		€																																																																																													
Supplemento doppio strato 15 %		Supplemento finitura max 3 h 0 %		Tempo aggiunto verniciatura 1,60 ore		Totale tempi supplementari 2,50 ore		Totale tempi VE 8,50 ore		Totale ricambi netto degrado 81,63 €																																																																																											
Valore assicurato (A) 0,00 €		Valore a nuovo (N) 0,00 €		Ricambi 81,63		IMPONIBILE 17,96		IVA 17,96		TOTALE 99,59																																																																																											
Insufficienza assicurativa % (C-A)/Cx100 = 0,00 %		Coefficiente riduzione % (N-C)/Nx100= 0,00 %		Materiale di consumo ore 8,50		19,00 h/€		161,50 €		35,53 €																																																																																											
Totale imponibile 649,84 €		649,84 €		Mano d'opera carrozzeria ore 10,50		38,00 €/h		399,00 €		87,78 €																																																																																											
Degrado 0,00 %		0,00 €		Mano d'opera meccanica ore 0,00		38,00 €/h		0,00 €		0,00 €																																																																																											
Insufficienza assicurativa 0,00 %		0,00 €		Nolo dime e/o varie		0,00 €		0,00 €		0,00 €																																																																																											
Totale (imponibile) 649,84 €		649,84 €		Smaltimento rifiuti 1,20 %		7,71 €		1,70 €		9,41 €																																																																																											
Totale (Iva compresa) 649,84 €		649,84 €		TOTALE STIMA		649,84 €		142,96 €		792,80 €																																																																																											
Franchigia-scoperto min e max %				Importo richiesto 0,00 €		Importo concordato 0,00 €		Fermo tecnico 1,30																																																																																													
Indennizzo contrattuale 649,84 €				Osservazioni Il danneggiato recupera iva																																																																																																	
Spese accessorie 0,00 €																																																																																																					
Importo lesioni 0,00 €																																																																																																					
TOTALE INDENNIZZO 649,84 €																																																																																																					
Software House Ardesia Web Solution		Software 		Versione listino ricambi		Data consegna		Firma Daniele D'Ascenzo		Ruolo n° P000008317																																																																																											
										Foglio n° 1,00																																																																																											